

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02 ф.8 (3467) 35-18-40 E-mail:
gochshim@ugramail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту

(наименование органа государственного надзора)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Трефилова М.Л. № 8 от «14» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 21 января 2021 г. по 16 часов 00 минут 16 февраля 2021 г., проведена плановая проверка старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Захваткиной Евгенией Владимировной, старшим инженером Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (свидетельство об аккредитации №РА.RU21АП65 от 07.03.2017 выданное Федеральной службой по аккредитации) Хруновой Ларисой Евгеньевной нежилого здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3, по адресу: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Тостановским Алексеем Владимировичем, заместителем директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевской Ольгой Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Тостановский Алексей Владимирович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевская Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей предусмотренное в составе 1-го этажа здания помещений учебных кабинетов для трудового обучения (помещения согласно технического паспорта №13, №17, №19) от общего коридора, не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 (по факту: заполнение проема выполнено дверью с неизвестным пределом огнестойкости) (ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (Лица допустившие нарушения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3; заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевская О.С.);

- Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей предусмотренное в составе подвала здания помещения лыжной базы (помещение согласно технического паспорта №1) от общего коридора, не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 (по факту: заполнение проема выполнено дверью с неизвестным пределом огнестойкости) (ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (Лица допустившие нарушения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3; заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевская О.С.);

- в подвале помещения лыжной базы (№1 согласно технического паспорта), помещения учебных кабинетов для трудового обучения на 1-м этаже (№17, №19 согласно технического паспорта) не категоризованы по взрывопожарной и пожарной опасности (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479) (Лица допустившие нарушения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3; заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевская О.С.);

- в гимнастическом зале на 3-м этаже (помещение № 36 согласно технического паспорта), извещатели не защищены от механических повреждений (ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (Лица допустившие нарушения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3; заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 Ковалевская О.С.) – устранено в ходе проверки.

1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей предусмотренное в составе 1-го этажа здания помещений учебных кабинетов для трудового обучения (помещения согласно технического паспорта №13, №17, №19) от общего коридора, не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 (по факту: заполнение проема выполнено дверью с неизвестным пределом огнестойкости)</p>	<p>ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	01.07.2021	
2.	<p>Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей предусмотренное в составе подвала здания помещения лыжной базы (помещение согласно технического паспорта №1) от общего коридора, не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 (по факту: заполнение проема выполнено дверью с неизвестным пределом огнестойкости)</p>	<p>ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения</p>	01.07.2021	

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
3.	В подвале помещения лыжной базы (№1 согласно технического паспорта), помещения учебных кабинетов для трудового обучения на 1-м этаже (№17, №19 согласно технического паспорта) не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **3-м квартале, в июле 2021 года.**

(квартал, месяц)

Старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Захваткина Евгения Владимировна
16.02.2021



Предписание для исполнения получил:

*Представитель по доверенности №1 от 16.02.2021 №60 Улицы №3
Ковалева Ольга Сергеевна*

16.02.2021

[Signature]
(подпись)

Телефон доверия: 8(3467)397-777